

КОННЕКТОРЫ FAST-MONO-X1-PS



025174

Коннектор FAST-MONO-10mm-X1-PS

- Коннектор выводной
- 1 канал управления
- Для герметичных лент шириной 12мм
- Пластиковый корпус
- Степень пылевлагозащиты IP65



025321

Коннектор FAST-MONO-8mm-X1-PS

- Коннектор выводной
- 1 канал управления
- Для герметичных лент шириной 10мм
- Пластиковый корпус
- Степень пылевлагозащиты IP65

Для подключения герметичных светодиодных лент серии RTW 2-5000PS-50m и RTW 2-5000PS

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



- 1** Отрежьте ленту необходимой длины в обозначенном месте.
Удалите 11 мм клейкой ленты в месте реза.



- 2** Соблюдайте полярность при подсоединении ленты.




- 3** Прижмите крышку коннектора, чтобы зафиксировать ленту.
Подайте питание на ленту, чтобы проверить соединение.



- 4** Через отверстие в пластиковой части коннектора введите внутрь нейтральный силиконовый герметик до заполнения внутренней полости коннектора.



- 5** Ленту можно использовать после полного отверждения герметика (24 часа).



- 6** После затвердевания удалите остатки герметика.